



ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, тел./факс: (044) 351-56-92, тел. (044) 351-54-01

E-mail: vdz@avia.gov.ua, сайт: www.avia.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37536026

Власникам повітряних суден з
двигунами ROTAX 912

З метою забезпечення належного рівня безпеки польотів повітряних суден з двигунами ROTAX 912, що внесені до Державного реєстру цивільних ПС України, Державіаслужба повідомляє про наступне.

Відповідно до Остаточного звіту від 31.07.2020 з розслідування серйозного інциденту з надлегким повітряним судном Х-32-912 «Бекас» - вимушеної посадки, встановлено, що найбільш ймовірною причиною втрати потужності двигуна було роз'єднання пружини дросельної заслінки лівого карбюратора з кронштейном.

Враховуючи висновки вказаного звіту, пропонується експлуатантам ПС з двигунами ROTAX 912 при виконанні чергового технічного обслуговування та періодичних оглядів ПС та двигуна, відповідно до Керівництва з технічного обслуговування та ремонту на стоянці (Maintenance Manual Line, MML-912, Part No.: 899196), розділи 05-20-00, 12-00-00 та 12-20-00, особу увагу приділити оцінці стану кронштейну кріплення пружини дросельної заслінки карбюратора.

Голова

Олександр БІЛЬЧУК