



**ДИРЕКТИВА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ - ТЕРМІНОВА**  
**AIRWORTHINESS DIRECTIVE – EMERGENCY**  
**ДИРЕКТИВА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ - АВАРИЙНАЯ**

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

01135, Україна, Київ, пр.Перемоги, 14  
тел.: + 380 (44) 461-55-31  
факс: + 380 (44) 216-85-39  
<http://www.avia.gov.ua>

STATE AVIATION ADMINISTRATION  
OF UKRAINE

14, Peremogy ave., 01135, Kyiv, Ukraine  
phone: + 380 (44) 461-55-31  
fax: + 380 (44) 216-85-39  
E-mail: AD-coordinator@avia.gov.ua

Дата: 29. 06. 2017

DLP – 0889T-17

Ету Директиву летной годности издано Госавиаслужбой согласно Авиационных правил Украины, часть 21 (Part-21), раздела А, пункта 21.А.3В «Директивы летной годности»

Название держателя одобрения типовой  
конструкции изделия: ГП «Антонов»

Обозначение Типа/модели:  
Ан-74; Ан-72-100

Перечень данных сертификата типа (№): ТЛ 0009, ТЛ 0028

Зарубежная Директива: не применяется

Отмена/замена: не применяется

Дата введения в действие: 29. 06. 2017

Номер главы АТА - Название главы АТА - Название части/системы - Необходимое корректирующее(ие)  
действие(ия)

АТА 71 – Силовая установка – Узлы крепления – Проверка

Изготовитель(ли): ХГАПП

Применимость: Ан-74, Ан-74Т, Ан-74Д, Ан-74Т-100, Ан-74Т-200А, Ан-74-200, Ан-74ТК-100, Ан-74ТК-200,  
Ан-72-100, Ан-72-100Д

Причина: 23.06.2017 в начале разбега (первые 20 метров) самолета Ан-74ТК-200, серийный номер 15-06, произошло самопроизвольное резкое изменение режима работы правого двигателя со взлетного режима на пониженный. В последующем при осмотре было выявлено разрушение тягового подкоса 72.04.6402.919.000 крепления двигателя по задней опоре и разрушение обоих кронштейнов 72.04.6402.920.000 крепления по левой и правой передним опорам.

Необходимые корректирующие действия и срок выполнения:

- перед очередным вылетом на всех самолетах выполнить разовую проверку состояния узлов крепления двигателя по ТК601 разд. 071.20.00.РЭ;
- в случае обнаружения повреждений проинформировать разработчика самолетов – ГП «Антонов» и Госавиаслужбу.

Ссылки на документы: ТК601 разд. 071.20.00.РЭ

Примечания: зарезервировано

Оригинал директивы летной годности на украинском языке подписан Вр. и. о.  
Председателя Государственной авиационной службы Украины Коршуком С.Н.