



ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14, тел./факс: (044) 351-56-92, тел. (044) 351-54-01

E-mail: vdz@avia.gov.ua, сайт: avia.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 37536026

Керівникам експлуатантів аеродромів

З метою недопущення зниження рівня забезпечення польотів прошу вжити цілеспрямовані невідкладні заходи:

1. Переглянути План щодо видалення повітряного судна, що втратило спроможність самостійно рухатись на відповідність вимогам п. 3.4 Правил аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 07.05.2013 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2013 за № 809/2334. Перевірити наявність процедур евакуації ПС, які надаються експлуатантами ПС, які виконують польоти на аеродромі.

2. Переглянути угоди з експлуатантами ПС, які виконують польоти на аеродромі, щодо наявності в них зобов'язань та відповідальності за евакуацію повітряного судна, що втратило спроможність самостійно рухатись.

3. Перевірити інформацію в Інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродрому та в AIP Ukraine, AD AERODROMES, AD 2.6 щодо можливості евакуації повітряних суден на аеродромі на відповідність фактичному стану.

4. Перевірити наявність, комплектність та технічний стан засобів механізації, обладнання та устаткування для евакуації повітряного судна, що втратило спроможність самостійно рухатись з урахуванням типів ПС, які виконують польоти на аеродромі.

5. Спільно з експлуатантами ПС, які виконують польоти на аеродромі забезпечити наявність буксирувальних тросів (перехідників для з'єднання буксирувальних тросів до спеціальних вузлів на основних опорах шасі), траверс, синтетичних фалів, індикаторів навантаження, синтетичних хомутів, строп для буксирування ПС та підйому літака за фюзеляж та крило та іншого необхідного евакуаційного обладнання з урахуванням «Руководства по



аэропортовим службам, Часть 5 «Удаление воздушных судов потерявших способность двигаться» Дос 9137, вид. 4-е 2009 року.

6. З метою взаємодії та узгодженості дій під час евакуації ПС на аеродромі провести тренування із залученням персоналу ІАС авіакомпаній, які базуються на аеродромі.

7. У разі виявлення невідповідностей, внести зміни до керівних документів та укладених угод.

Про виконання заходів до **25.01.2019 року** надати інформацію до відділу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення за електронною адресою Volodymyr.Danyliuk@avia.gov.ua.

В.о. Голови



С. КОРШУК