



ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 14, м. Київ, 01135; тел. (044) 351-54-01, тел. факс (044) 351-56-92
vdz@avia.gov.ua, код ЄДРПОУ 37536026

Керівникам експлуатантів аеродромів

Для забезпечення безпеки польотів на аеродромах, що експлуатують повітряні судна (ПС) коду вище зазначеного в сертифікаті, терміново виконати наступні заходи:

- Розробити технологію прийому ПС за всіма напрямками з аналізом безпеки прийому ПС при наявності невідповідності характеристик аеродрому з характеристиками ПС;
- Внести зміни во внутрішні документи аеродрому, що стосуються забезпечення експлуатації ПС коду вище зазначеного в сертифікаті;
- Підготувати відповідну поправку до Інструкції з виконання польотів в районі аеродрому;
- Внести інформацію щодо наявних обмежень та можливості експлуатації зазначеного типу ПС в збірнику аеронавігаційної інформації (AIP України) в розділ AD 2.20 Local traffic regulations / Місцеві правила руху;
- Надати до Державіаслужби заявку щодо внесення змін в додаток до сертифікату аеродрому в розділ «Додаткові відомості».

При розробці технології користуватися Doc 9981 «Аеродроми. Правила аеронавігаційного обслуговування» (ICAO).

Зауважуємо, що польоти системної серії чартерних рейсів не є такими на які видаються разові дозволи відповідно до наказу Укравіатрансу від 10.04.2002 № 161 «Про ведення в дію Порядку (тимчасового) підготовки і допуску аеродрому до разових польотів або використання діючого аеродрому як запасного для повітряних суден вищих за класом або повітряних суден із більшою польотною масою».

У разі не надання в місячний термін зазначеної інформації у Державіаслужби не буде підстав для надання дозволів на виконання польотів на аеродроми не підготовлені для прийому ПС коду вище зазначеного в сертифікаті надаватися не будуть.

Т.в.о. Голови

С.М. Коршук

012924

Ідрісова Г.Д. 351-53-30

УВ Державіаслужба України
1.15-7185-17 від 18.07.2017

арк.1

